

Руководителю ОО
(по списку)

Уважаемый руководитель!

В соответствии с требованиями Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ 34614.1-2019 часть 1-10 «Оборудования и покрытия детских игровых площадок», ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» прошу подготовить пакет документов в соответствии с перечнем (прилагается).

Документы необходимо разместить на сайтах ОО в разделе материально-техническое обеспечение до 15 декабря. Живую ссылку на размещение документов прислать на электронный адрес kuzmenko_17@mail.ru.

Начальник управления

Т.В.Мирчук

ПАСПОРТ

(спортивной площадки МБОУ-СОШ №19)

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование объекта спортивная площадка

1.2. Адрес объекта ул. Островского, 179

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект
МБОУ-СОШ №19

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 8(861) 37 7-59-79

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) 01.09.1963

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 1200кв.м

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) нет

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) нет

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) нет

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) 942 ч/1 смену

1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии): _____

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
	Перекладина	металл	удовлетворительное
	Рукоход	металл	хорошее
	Брусья параллельные	металл	хорошее
	Лабиринт	металл	хорошее
	Ворота футбольные	металл	хорошее

Паспорт объекта составил:

Ф.И.О. Воробцов А.Е. Должность учитель физ.культуры Подпись _____

М.П.

Директор МБОУ-СОШ №19

Т.Ю. Деревянко

Директор МБОУ-СОШ №19

Т.Ю. Деревянко

АКТ
осмотра и проверки оборудования спортивных площадок

от 28 августа 2022 г. № 1

Краснодарский край, г.Армавир
наименование населенного пункта

Владелец МБОУ-СОШ №19

Место расположения ул.Островского, 179

Характеристика поверхности спортивной площадки: Травяное покрытие

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
	Переключатель	нет	Удовл.	
	Рукоход	нет	Удовл.	
	Брусья параллельные	нет	Удовл.	
	Лабиринт	нет	Удовл.	
	Ворота футбольные	нет	Удовл.	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования спортивной площадки свидетельствует о следующем:

находится в удовлетворительном состоянии

Ответственный исполнитель учитель физ.культуры _____ Воробцов А.Е.
должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Директор МБОУ-СОШ №19

Т.Ю. Деревянко